Handy-Adapter für „Handyvorbereitung mit Bluetooth®"

Bei der Auswahl eines Handy-Adapters beachten Sie bitte, über welche Generation der universellen Handyvorbereitung Ihr Fahrzeug verfügt.
Die Generation Ihrer Handyvorbereitung können Sie anhand der folgenden Abbildungen bestimmen.

Generation I
zu erkennen am Spiralkabel

Generation II
zu erkennen an den Goldkontakten auf der Grundplatte

Generation III
zu erkennen an den halbrunden Erhöhungen auf der Grundplatte rechts und links der Goldkontakte

Bei der Generation I wird die elektrische Verbindung von Handy-Adapter und Freisprechanlage über ein Spiralkabel am Adapter hergestellt.
Die Generationen II und III hingegen verfügen über eine vergoldete Kontaktleiste an der Handy-Adapter-Grundplatte.
Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, für welche Mobiltelefone ein Adapter angeboten wird.

Handy-Adapter für die Generation I (mit Spiralkabel)	**nicht mehr lieferbar**
Handy-Adapter für die Generationen II und III (ohne Spiralkabel)	**Seite 2**

Bei Fahrzeugen mit der Audi Handyvorbereitung Bluetooth® der Generation II besteht die Möglichkeit, Mobiltelefone über Bluetooth anzubinden.
Bei Fahrzeugen mit der Audi Handyvorbereitung der Generation III werden die Mobiltelefone ausschließlich über Bluetooth® angebunden.
Nähere Informationen dazu finden Sie auf www.audi.de/telefon.

Einsatztermine

Generation I:
A2 ca. ->06/2003
A3 ca. ->Mj. 2003
A4 & Cabrio mit Handyaufnahme
an der Schalttafel ->KW 35/2003
in der Armlehne ->KW 21/2004
A6 (4B) ->Mj. 2005
A8 ca. ->Mj. 2003
TT ca. ->06/2003

Generation II:
A2 ca. 07/2003->Mj. 2005
A3 (8P) ca. Mj. 2004-> ~ Mj. 2013
A4 & Cabrio mit Handyaufnahme
an der Schalttafel KW 36/2003->KW 21/2004
A4 Mj. 2005->Mj. 2008
A4 Cabrio Mj. 2005->2009
A4 (8K) Mj. 2008->2009
A4 (8K) ohne Navigation Mj. 2010->Mj. 2015
A4 allroad quattro ohne Navigation Mj. 2010->
A5 Coupe ohne Navigation Mj. 2008->
A5 Coupe mit MMI basic plus Mj. 2008->Mj. 2009
A5 Coupe mit MMI DVD Navigation Mj. 2008->KW 44/2008
A5 Cabrio ohne Navigation Mj. 2010->
A5 Sportback ohne Navigation Mj. 2010->
A6 (4F) Mj. 2005->ca. 08/2008
A8 (4E) Mj. 2004->ca. 08/2008
A8 (4E) ohne Navigation 09/2008->Mj.2010
Q5 ohne Navigation Mj. 2009->
Q7 Mj. 2007->2009
R8 Mj. 2007->2015
TT ca. 07/2003->Mj. 2014

Generation III:
A1 Mj. 2011->2015
A4 mit Navigation Mj. 2010->2015
A4 allroad quattro mit Navigation Mj. 2010 ->
A5 Coupe mit MMI Navigation plus KW 45/2008->
A5 Coupe mit MMI Navigation Mj. 2010->
A5 Cabrio mit Navigation Mj. 2010->
A5 Sportback mit Navigation Mj. 2010->
A6 ca. 09/2008->2015
A7 Mj. 2011->2015
A8 (4E) mit MMI Navigation plus ca. 09/2008->Mj.2010
A8 (4H) Mj. 2010->2015
Q3 Mj. 2012->2015
Q5 mit Navigation Mj. 2009->
Q7 Mj. 2010->2015

Hinweis: Nicht alle Mobiltelefone unterstützen den gesamten Funktionsumfang der universellen Handyvorbereitung mit Bluetooth®
Hinweis: Die Wiedergabe von auf den Mobiltelefonen gespeicherten Musiktiteln über die universelle Handyvorbereitung ist nicht möglich
Hinweis: Bei Fahrzeugen mit einer entnehmbaren Handyablage (Phonebox A1, A6, A7, A8, Q3, Teilenummer 4G0 051 435 **) können die Handyadapter Gen. III ebenfalls verwendet werden

Firmwarestand eines Mobiltelefons auslesen*

Sollte Ihr Mobiltelefon, obwohl es in den unten stehenden Listen aufgeführt worden ist, mit der universellen Freisprecheinrichtung nicht funktionieren, so könnte dies am Firmwarestand Ihres Mobiltelefons liegen. Nähere Informationen dazu finden Sie auf www.audi.de/telefon.
Die Software-Version Ihres Mobiltelefons ermitteln Sie mit folgenden Eingaben am Tastenfeld Ihres Handys:

Motorola	
Software-Version anzeigen	„Menü“ aufrufen - „Einstellungen“ „Telefonstatus“ - „Weitere Info“ „SW-Version“ auswählen
Nokia	
Software-Version anzeigen	*#0000#
BENQ Siemens	
Software-Version anzeigen	*#06# und linke Displaytaste
Sony Ericsson	
Software-Version anzeigen (Bediensequenz am Cursor)	rechts,*,links,links,*,links,*2x „wählen“ bestätigen

Für ein Firmware-Update für Ihr Mobiltelefon wenden Sie sich bitte an Ihren Telefon-Hersteller oder Ihren Mobilfunkprovider.

Sollten Sie weitere Fragen zur universellen Handyvorbereitung oder zu den Handy-Adaptern haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Audi Partner oder an www.audi.de/kontakt

* Alle Angaben ohne Gewähr

Handy-Adapter der Generationen II und III

Telefontyp		Teilenummer Handy-Adapter	SIM-Karten-Telefonbuch auslesbar [7]	Internes Telefonbuch auslesbar[1, 7]	verwendbar für Generation II	verwendbar für Generation III	Empfohlener Firmwarestand[2]/ Bemerkungen
Apple	iPhone[9]	8P0 051 435 GP[3,5]	Nein	Ja	Ja	ja	1.1.2
	iPhone 3G/3GS [9]	8P0 051 435 HC[3,5]	[7]	[7]	Ja	ja	[7]
	iPhone 4/4S [9]	8T0 051 435 F[3,5]	[7]	[7]	Ja	ja	[7]
	iPhone 4/4S [9, 10]	8T0 051 435 K[3,5,10]	[7]	[7]	Nein	ja	Handyadapter "plus" incl. Ami-Anbindung, [7, 10]
	iPhone 5/5S [9]	8T0 051 435 M[3,5]	[7]	[7]	Ja	ja	[7]
BENQ Siemens	C45	8P0 051 435 AP[3]	Ja	Ja	Ja	Nein	
	ME45	8P0 051 435 AP[3]	Ja	Ja	Ja	Nein	
	S45 (i)	8P0 051 435 AP[3]	Ja	Ja	Ja	Nein	
	M50	8P0 051 435 AP[3]	Ja	Ja	Ja	Nein	
	MT50	8P0 051 435 AP[3]	Ja	Ja	Ja	Nein	
	S65	8P0 051 435 ED	Ja	Ja	Ja	Nein	41
	SP65	8P0 051 435 ED	Ja	Ja	Ja	Nein	47
Nokia	3109 classic	8P0 051 435 HD[3,5]	Ja	Ja	Ja	Ja	5.30
	3110 classic	8P0 051 435 HD[3,5]	Ja	Ja	Ja	Ja	5.30
	3110 Evolve	8P0 051 435 HD[3,5]	Ja	Ja	Ja	Ja	5.50
	6230	8P0 051 435 GC[3]	Ja	Ja	Ja	Nein	4.28
	6230i	8P0 051 435 GC[3]	Ja	Ja	Ja	Nein	3.40
	6233	8P0 051 435 HE[3]	Ja	Ja	Ja	Ja	4.52
	6234	8P0 051 435 GJ[3]	Ja	Ja	Ja	Ja	5,43
	6280	8P0 051 435 FS[3]	Ja	Ja	Ja	Ja	5.92
	6288	8P0 051 435 FS[3]	Ja	Ja	Ja	Ja	5.92
	6300	8P0 051 435 HH[3,5]	Ja	Ja	Ja	Ja	5.00
	6700 classic	8K0 051 435 B[3,5]	[7]	[7]	Ja	Ja	[7]
	C5-00	8K0 051 435 D[3,5]	[7]	[7]	Ja	Ja	[7]
	E52	8T0 051 435[3,5]	[7]	[7]	Ja	Ja	[7]
	E55	8T0 051 435[3,5]	[7]	[7]	Ja	Ja	[7]
	E6-00	8P0 051 435 HN[3,5]	[7]	[7]	Ja	Ja	[7]
	E66	8K0 051 435 C[3,5]	[7]	[7]	Ja	Ja	[7]
	E72	8T0 051 435 C[3,5]	[7]	[7]	Ja	Ja	[7]
RIM Blackberry	8900	8K0 051 435[3,5]	[7]	[7]	Ja	Ja	[7]
	9700	8T0 051 435 J[3,5,11]	[7]	[7]	Ja	Ja	nur für Fahrzeuge mit Handyvorbereitung in der Armlehne, [7, 11]
	9780	8T0 051 435 J[3,5,11]	[7]	[7]	Ja	Ja	nur für Fahrzeuge mit Handyvorbereitung in der Armlehne, [7, 11]
Sony Ericsson	Elm	8T0 051 435 D[3,5]	[7]	[7]	Ja	Ja	[7]
	K510i	8P0 051 435 FK[3,5]	Ja	Ja	Ja	Ja	R4CH003
	K610i	8P0 051 435 FJ[3,5]	Ja	Ja	Ja	Ja	R1ED001
	K800i	8P0 051 435 GM[3,5]	Ja	Ja	Ja	Ja	R1ED001
	K810i	8P0 051 435 GM[3,5]	Ja	Ja	Ja	Ja	R1KG001
	W700i	8P0 051 435 HL[3,8]	Ja	Ja	Ja	Nein	R4CE012
	W800i	8P0 051 435 HL[3,8]	Ja	Ja	Ja	Nein	R1DE001
	W810i	8P0 051 435 HL[3,8]	Ja	Ja	Ja	Nein	R1DE001

1 Diese Funktion ist erst bei Fahrzeugen ab Produktionsmonat 11/05 verfügbar. Den Produktionsmonat Ihres Fahrzeuges erfahren Sie bei Ihrem Audi-Partner.

2 Alle Angaben beziehen sich auf den empfohlenen Mobiltelefon-Firmwarestand und sind ohne Gewähr. Die Funktionalität auch für neuere Firmwarestände des Mobiltelefons ist zu erwarten, dies kann jedoch nicht zugesichert werden. Sollte ein Mobiltelefon mit älterem Firmwarestand mit der universellen Handyvorbereitung mit Bluetooth-Schnittstelle nicht richtig funktionieren, so kann ein neuer Firmwarestand des Mobiltelefons in der Regel Abhilfe schaffen. Die aktuellsten Informationen zu Firmwareständen finden Sie unter www.audi.de/telefon -> Datenbank für mobile Endgeräte

3 Diese Handy-Adapter sind nicht mit Audi direct help erhältlich.

7 Die aktuellsten Informationen zu fahrzeugspezifischen Funktionen, Einschränkungen und Firmwareständen finden Sie unter www.audi.de/telefon -> Datenbank für mobile Endgeräte

8 Dieses Mobiltelefon kann im Handy-Adapter nur eingeschränkt genutzt werden. Bitte beachten Sie dazu die Anleitung des Adapters.

9 iPhone ist ein eingetragenes Warenzeichen der Apple Inc.

10 Nur für A6, A7, A8 ab Mj. 12 in Verbindung mit dem Audi music interface in der Armlehme

11 Nicht für Audi R8

Alle Angaben ohne Gewähr. Stand 16 April 2015