

Handyvorbereitung (Bluetooth) oder Bluetooth-Schnittstelle in Verbindung mit Radio concert/ MMI-Radio plus

Update Handyvorbereitung (Bluetooth)

Zum Update wird eine leere SD-Karte oder ein leerer CD-Rohling benötigt.
Bitte folgen Sie den folgenden Schritten:

1. Laden Sie das Software Update auf Ihren PC. Entpacken Sie die ZIP-Datei und kopieren Sie die entpackten Dateien auf die leere SD-Karte oder brennen Sie diese auf den leeren CD-Rohling.
 - ▶ Die Dateien müssen sich in der Rootebene (oberste Verzeichnisebene) der SD-Karte bzw. CD befinden.
 - ▶ Die Updatefiles müssen die einzigen Dateien in der obersten Verzeichnisebene sein.
2. Legen Sie das Speichermedium, auf dem sich die Updatedateien befinden, in Ihr Radio concert/ MMI-Radio plus.
3. Aktivieren Sie das Hauptmenü Ihres Radio concert/ MMI-Radio plus. Gehen Sie anschließend im Hauptmenü rechts auf Setup MMI*.
4. Wählen Sie nun das entsprechende Speichermedium aus der Liste aus. Anschließend werden Sie aufgefordert das Update zu starten.
5. Während des Updates bitte das Speichermedium nicht entfernen. Das MMI-Radio kann während des Updates nicht bedient werden. Es erscheint die Meldung: Komponente: Bluetooth Modul wird aktualisiert...
6. Nach erfolgreichem Update erscheint die Meldung: Komponente: Bluetooth Modul. Aktuelle Version: 3.23.1 wurde erfolgreich aktualisiert.
7. Bitte entfernen Sie das Speichermedium aus dem Radio concert/ MMI-Radio plus.

*Falls im MMI-Radio daraufhin nicht der Punkt Systemupdate erscheint, ist Ihr MMI-Radio nicht für dieses Update ausgerichtet.

Hinweis: Das Software Update für die Handyvorbereitung (Bluetooth) oder Bluetooth-Schnittstelle in Verbindung mit Radio concert/ MMI-Radio plus ist nur im A1, A6, A7 und Q3 ab dem Produktionsmonat Juni 2011 (Modelljahr 2012) verfügbar.

Stand: Juni 2011